

FFS styrelsemöte den 18 oktober 2016

Tid:	2016-10-18	
Plats:	Telefon kl. 19.00	
Kallade:	Mats Rehnström	MR
	Stefan Ankarstav	SA
	Stefan Wallin, ej nv	SW
	Magnus Andersson	MA
	Robert Säfström	RS
	Richard Rhodin	RR

1. Öppnade av möte

Mats öppnar mötet

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen faställdes enligt utskickad agenda

3. Föregående protokoll 2016-08-21

Föregående protokoll 2016-08-21 justerat

4. Ekonomi

- Status
- Fordringar
- Medlemsavgifter

a) Ekonomin är god och i balans och följer budget. FFS elavtal behöver en genomlysning.

b) Antalet medlemsavgifter som fattas är fn 4 st, Systemet med att skicka ut fakturor har gjort att betalningsviljan har ökat något. Fortfarande så respekteras inte förfallodag och många avgifter kommer in sent på året, Detta medföljer extra admin för kassör och sämre kassaflöde för FFS. Inkasso är utskickat till de kvarvarande som ej betalt för 2016.

c) Beslut, kassören skall utreda FFS elavtal, Inkasso förfallna avgifter.

5. Skog

- Status
- Rishögen efter städdagen, träd skymmer belysning vid skoterspårets början,
 - a) Inga anmärkningar på eller pågående projekt för gemensamhets ytor.
 - b) Rishögen vid korsning stuga 69 skall eldas vid lämpligt tillfälle vinter/ vår

- c) Ytterligare trädfällning behöver utföras för att underlätta snöröjning och förbättra belysning vid stuga 16.

6. Vägar

- Status, Servitut, Portalen,
 - Vägskador orsakade av Ellevio, övriga skador
 - Fri höjd skylten på portalen
 - Sandhögar
 - Trasig lampskärm vid Pärulanmyra
- a) *Utredning pågår för att säkra äganderätt samt servituträtt för att ersätta portalen.*
- b) *Ellevio har åtgärdat skador på FFS vägnät orsakade vid arbeten under hösten 2016
I samband med detta åtgärdades även vägskador vid Smoletvägen stuga 38.
En frihöjd skylt kommer att sättas upp på 4.40 på portalen så länge.
Trumslag vid Stuga 53 är åtgärdat.*
- c) *Sandhögarna har gått hårt åt under sommaren av renar som letar salt, Roland har åtgärdat detta.*
- d) *Lampskärmen vid korsning Pärulanmyra är trasig, kommer att ersättas av Stråken.*

7. Vatten

- Rapport vattengruppen
 - Pumpbyte, analys,
 - Senaste vattenprover
 - Byte av gamla vattenventiler
- a) *Den nya ytpumpen är bytt och i drift, även backventiler är kontrollerade av dykare.
Analys pågår av förbrukning och tillgång i bef. borrhål. Trimming av magnetventil pågår.*
- b) *Vattenprover har analyserats under hösten, finns tillgängliga på websidan, Även ett separat prov för bly är inlämnat på begäran.*
- c) *Stugägare med felaktiga vattenventiler kommer att meddelas när utredning är klar.*

8. Uppföljning av Verksamhetsplan 2015

- Att fortsätta arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrade brunnar och om behov uppstår utreda och lägga fram förslag till nytt borrhål.
 - a) *Planering och budgetering pågår för nya borrhål och nytt pumphus. Planen är att dela upp systemet och ersätta gamla borrhål som sinat. Beredning och förslag läggs fram till årsmötet 2017.*
- Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att upptäcka ev läckage. Ytterligare vattenmätare på fler mätpunkter skall installeras för att säkra analysen av vattentillgången.
 - a) *Pågår*
- Säkra uppstartstid av vattentillgång efter strömavbrott. Utökat avtal med Stråkens El för att minska störningar.
 - a) *Pågår*
- Service och underhåll på vattenanläggningen, översyn av stängsel runt ytkällan, vattenprov minst 2 per år,
- Instruktion för användande av värmekablar samt instruktion och inspektion för att upptäcka eventuella felaktiga ventiler till fastigheter.
 - a) *Pågår*
- Styrelsen ska under året undersöka och lägga fram förslag på hur föreningens kostnader för drift av vattenanläggning och vägar kan och bör fördelas, bland annat utifrån antal hus på respektive tomt.
- Uppdatera informationstavlan, och hemsida

9. Övriga frågor.

- Stadgar, förrättning, andelstal
- Hemsidan
- Medlemsregister
- *Information angående ägarbyte och till nya ägare*
 - a) *Hemsidan uppdateras löpande,*
 - b) *Medlemsregistret uppdateras löpande*
 - c) *Information om ägarbyte finns på hemsidan*


10. Mötet avslutas.

Mats avslutar mötet

Vid Protokollet

Justeras 10/11 datum 2016

Robert Säfström

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a large loop and ending with a long horizontal stroke.

Mats Rehnström

A handwritten signature in black ink, consisting of several connected loops and a final horizontal stroke.