

Motion 3

Det nya borrhålet har endast sparsamt körts sen installationen färdigställdes. Detta beror på att vattenanläggningen fungerat utmärkt senaste tiden mycket på grund av Richard Rhodin som övervakar produktionen noggrant och särskilt vi helger med hög beläggning i Fjällbyn. Vi har en gynnsam situation i Fjällbyn med ett fantastiskt högkvalitativt vatten utan föroreningar eller behov av klorering. Samtidigt så är beläggningen mycket ojämn från 1–2 hushåll vissa veckor till 75% beläggning vid Jul/ Nyår Påsk. Under dessa förutsättningar skall anläggningen kunna operera utan störningar och kvalitetsproblem.

Styrelsen läser att motionären har noterat ”dålig lukt ” och ”tillika smak var man än tar vattnet i Fjällbyns område”

Detta påstående är inget som Styrelsen på något sätt delar, ej heller har det inkommit andra klagomål. Styrelsen finner det osannolikt att motionären har testat vattnet i samtliga hushåll för att komma med detta påstående.

Svar på Motion 3

Styrelsen arbetar med att säkra och förbättra vattenanläggningen pågår ständigt. Störningar som strömavbrott, pumphaverier, läckor osv förekommer och är en del tänkbara driftsproblem.

Vattenprover är en del av produktion och tas regelbundet på vattnet,