

# FFS styrelsemöte den 16 november 2021

<b>Tid:</b>	2021-11-16	
<b>Plats:</b>	Telefon	
<b>Närvarande:</b>	Mats Rehnström	MR
	Stefan Wallin	SW
	Magnus Andersson	MA
	Stefan Ankarstav	SA
	Robert Säfström	RS
<b>Kallade:</b>	Mats Rehnström	MR
	Stefan Ankarstav	SA
	Stefan Wallin	SW
	Magnus Andersson	MA
	Robert Säfström	RS

## 1. Öppnade av möte

Mats öppnar mötet.

## 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickad agenda.

## 3. Föregående protokoll 2021-09-03

Föregående protokoll justerat

## 4. Ekonomi

- Status
  - Fordringar
  - Medlemsavgifter
- a. Ekonomin är god och följer budget. Elräkningen har blivit extra dyr pga. läkande vattenventiler som gör att våra pumpar måste jobba extra mycket. Därför är det viktigt att vi åtgärdar de läkande ventilerna så fort som möjligt. Ett antal byggnationer av nya stugor på obebyggda tomter i stugbyn pågår. Dessa kommer att övergå i ett nytt andelstal under 2022.
- b. Inga utomstående fordringar.
- c. Årsavgiften, alla avgifter är betalda.

## 5. Skog

- Status
  - Grönområden
  - Städdag
- a) Städdagen 2021 den 4/9 blev en succé i år med många frivilliga krafter. Det som gjordes var röjning av grönområden, pulkabacken, eldning av ris, vedhuggning, el till raststugan mm. Roligt att så många ville vara med och hjälpa till.
- b) Nya skoterleden skall skyltas, Länsstyrelsen inkopplad men ansvarig handläggare har slutat. MR tar kontakt med Länsstyrelsen och försöker få kontakt med den nya handläggaren för ärendet och driver detta vidare.

## 6. Vägar

- Status, Hastighet, portalen
- a. Hastigheten på våra vägar fortsätter att vara för hög. Vi uppmanar alla boende och gäster att ta det lugnt och respektera hastighetsgränsen.
- b. Portalen, vi undersöker en möjlighet att bevara portalen genom att byta pelare, utredning pågår fortfarande. En ny styrelseproposition kommer att läggas fram på årsmötet 2022 för beslut.
- c. Stenar i vägbanan är inte åtgärdade, Roland Svensson ska åtgärda.
- d. Lampan Pärulanmyra / Storbacksvägen är bytt, men belysning fungerar ändå inte, felsökning pågår. Ytterligare en lampa har gått sönder och styrelsen undersöker ifall vi ska passa på och byta ut alla lampor i samfälligheten till LED lampor när vi ändå måste göra arbetet för två lampor. RS kommer att begära in offerter för arbetet.
- g. Det pågår ett antal stugbyggen i samfälligheten och utanför. Tyvärr så har våra vägar blivit skadade av tunga transporter. Besiktning och åtgärder kommer att ske under våren 2022 när byggnationerna är klara och snön är borta.
- h. Hålen och ojämnheter utreds för att fixas när övriga skador har fastlagts och då kunna göra det i samband med det arbetet.

## 7. Vatten

- Rapport vattengruppen
- Senaste vattenprover
- Byte av gamla vattenventiler
- Vattenutbyggnad
- a. Läget för vattenförsörjningen är stabilt. En ny pump har bytts och installerats. Ibland försvinner trycket särskilt för övre slingan. Detta beror ofta på att stugägare med gamla ventiler ställer dessa felaktigt så vattnet går rätt ut i marken.
- b. Arbetet med vattenprover fortsätter och görs två gånger per år (stuga 86) och finns tillgängliga på websidan. Även Lillkällan håller dricksvattenkvalitet under vinter, vår, höst. (vi rekommenderar Lillkällan endast som reservtäckt vid längre avbrott)
- c. Ronny Enarsson kommer att byta ventilen vid stuga 53. Arbetet har inte blivit gjort under hösten och vi har fortfarande problem med gamla ventiler som tidvis läcker stora mängder vatten. Vi kommer att byta alla misstänkta gamla eller felaktiga ventiler i hela området. Stora problem dock att boka grävare pga. trycket i kommunen på nyanläggningar (Himmelfjäll osv)
- d. Arbetet med att hitta en optimal vattendistribution mellan Övre och Nedre slingan fortsätter tillsammans med våra partners.
- e. Vi behöver förbättra isoleringen av golvet i vårt nya pumphus för att förhindra att snö kommer in och att kallras uppstår ner i kulverten.

## 8. Uppföljning av verksamhetsplan 2021

- Att fortsätta arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrade brunnar (inkoppling av nytt hål S 74)
  - Inkoppling under 2021
- Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att upptäcka ev. läckor. Inventering av samtliga ventiler under 2021.
  - Löpande
- Service och underhåll på vattenanläggningen, vattenprov minst 2 per år
  - Löpande
- Nya pumphuset skall färdigställas
  - Delvis utför under städdagen 2021.

- Byte av ventil vid stuga 53
  - Planerad under 2021
- Fortsatt röjning på grönområden
  - Insatts gjord under städdagen 2021?
- Kontrollera vägbelysning med skylift, ev. belysning med timer vid Pulkabacke (LED)
  - Insatts gjord städdagen 2021
- Uppdatera informationstavla, medlemsregister och hemsida
  - Löpande
- Kontinuerlig besiktning och underhåll av vägnätet, vägtrummor
  - Löpande
- Nya skoterleden skall skyltas, Länsstyrelsen inkopplad
  - Klart till vinter 2021 - 2022

#### 9. Övriga frågor.

- Hemsidan
- Medlemsregister
- Anläggningsbeslut för FFS
- Skicka julbrev via e-post
  - a. Hemsidan uppdateras löpande med aktuell info.
  - b. Medlemsregistret uppdateras löpande.
  - c. Utredning tillsammans med FFS jurister fortsätter, för att avgöra om/ eller när en ev ny förrättning skall prövas.

#### 10. Mötet avslutas

Nästa möte är den 11/1 2022 kl. 19.00 på Telefon

Vid protokollet

Justeras datum 2021-11-16

Stefan Wallin



Mats Rehnström

